




| POS. | CODE |
|---|---|
| 2 | CO8910 |
| 3 | CO8911 |
| 3 | CO8912 |
| 5 | CO8810 |
| 6 | CO8843 |
| 8 | CO8812 |
| 9 | SL0118 |
| 10 | ACPLN20MBL |
| 12 | ACPLN20BR |
| 13 | ACPLN20WP |
| 14 | SL1799 |
| 15 | CO8813 |
| 16 | CO8814 |
| 17 | SL0202 |
| 20 | CO8880 |
| 21 | CO8816 |
| 24 | CO8913 |
| 29 | SL1757 |
| 30 | CO8822 |
| 31 | CO8848 |
| 35 | CO8914 |
| 40 | ACPLN20HK |
| 43 | CO8915 |
| 45 | CO8916 |
| 47 | CO8917 |
| 47 | CO8918 |
| 53 | CO8919 |
| 58 | CO8881 |
| 63 | CO8861 |
| 69 | CO8920 |
| 73 | CO8921 |
| 75 | CO8922 |
| 83 | CO8924 |
| 85 | CO8925 |
| 86 | CO8926 |
| 95 | CO8875 |
| 102 | CO8876 |
| 112 | CO8877 |
| 125 | CO8832 |
| 129 | CO8904 |

fimar

**SPARE PARTS**
TAVOLA RICAMBI

PLN20M
V




| POS. | CODE |
|---|---|
| 130 | CO8905 |
| 131 | CO8880 |
| 132 | CO8839 |
| 138 | CO8887 |
| 201 | CO10310 |

fimar

**SPARE PARTS**
TAVOLA RICAMBI

PLN20M
V