
Электросхема
Мясорубка 32 RS



Трехфазное соединение

