Удаление известковых отложений солей в кофемашине

Приблизительная продолжительность 40 мин

Необходимый материал:

Таблетка для удаления известковых отложений солей

Упаковка и 3 штук (Art. 61848)




⚠

Данное краткое руководство не заменяет «Руководство по эксплуатации кофемашины WE6». Во избежание опасностей, прежде всего, прочтите указания по технике безопасности и предупреждения и обязательно соблюдайте их.

Условие:



1



»Удаление накипи«

2



3




»Удалите воду из поддона«


4



5



6




7




»Добавьте ср-во от накипи«


8



9



10




»Кран открыть«

11




12



»Кофе-машина удаляет накипь«

»Кран закрыть«

13




Кофе-машина удаляет накипь«

»Удалите воду из поддона«

14



15




16




»Наполните бак для воды«

17



18




»Кран открыть«

19




20




»Кофе-машина удаляет накипь«
»Кран закрыть«

21



»Кофе-машина удаляет накипь«
»Происходит промывка кофе-машины«
»Удалите воду из поддона«

22



23

