


ПЕЧЬ КОНВЕЙЕРНАЯ АРАСН АМТ 40, АМТ 50 С ПОДСТАВКОЙ, АМТ 65 С ПОДСТАВКОЙ, АМТ 80 С ПОДСТАВКОЙ



## EXPLOSION DOOR



## EXPLOSION SYSTEM



## SPARE PARTS LIST

| | AMT 40 | AMT 50 С ПОДСТАВКОЙ | AMT 65 С ПОДСТАВКОЙ | AMT 80 С ПОДСТАВКОЙ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5V010015 | 5V010015 | 5V010015 | 5V010015 |
| 3 | 4P100062 | 4P100061 | 4P100061 | 4P100061 |
| 4 | / | 5M200030 | 5M200030 | 5M200030 |
| 5 | 3D010080 | 3D010080 | 3D010080 | 3D010080 |
| 6 | 5V010032 | 5V010031 | 5V010031 | 5V010033 |
| 7 | 4P050102 | 4P050101 | 4P050100 | 4P050103 |
| 8 | 4C020102 | 4C020101 | 4C020100 | 4C020103 |
| 9 | 4P010304 | 4P010302 | 4P010300 | 4P010305 |
| 11 | 5P100052 | 5P100052 | 5P100052 | 5P100052 |
| 12 | 4C041012 | 4C041021 | 4C041020 | 4C041022 |
| 15 | 5R050482 | 5R050491 | 5R050490 | 5R050493 |
| 16 | 5R050483 | 5R050481 | 5R050480 | 5R050493 |
| 17 | 5M020701 | 5M020701 | 5M020700 | 5M020700 |
| 18 | 5V050005 | 5V050001 | 5V050001 | 5V050001 |
| 19 | 5P100301 | 5P100300 | 5P100300 | 5P100300 |
| 27 | 5E200711 | 5E200706 | 5E200701 | 5E200716 |
| 28 | 5S010090 | 5S010090 | 5S010090 | 5S010090 |
| 33 | 5R020122 | 5R020122 | 5R020122 | 5R020122 |
| 34 | 5R020101 | 5R020101 | 5R020101 | 5R020101 |
| 35 | 5T010331 | 5T010331 | 5T010331 | 5T010331 |
| 38 | 5M010100 | 5M010100 | 5M010100 | 5M010100 |
| 40 | / | 4C010402 | 4C010400 | 4C010404 |
| 42 | 4P010303 | 4P010301 | 4P010300 | 4P010305 |
| 45 | 5P010500 | 5P010500 | 5P010500 | 5P010500 |
| 46 | 5B100007 | 5B100007 | 5B100007 | 5B100007 |
| 47 | 3G010010 | 3G010010 | 3G010010 | 3G010010 |
| 48 | 5A010115 | 5A010115 | 5A010115 | 5A010115 |
| 49 | 5M100113 | 5M100113 | 5M100113 | 5M100113 |
| 50 | 5M100114 | 5M100114 | 5M100114 | 5M100114 |
| 51 | 5M100115 | 5M100115 | 5M100115 | 5M100115 |
| 52 | 5P100003 | 5P100003 | 5P100003 | 5P100003 |
| 53 | 7N010200 | 7N010205 | 7N010210 | 7N010215 |