Удаление известковых отложений солей в кофе-машине

Приблизительная продолжительность 45 мин

Необходимый материал:
таблетка для удаления известковых отложений солей
Банка по 36 шт. (Art. 70751)




⚠

Данное краткое руководство не заменяет «Руководство по эксплуатации кофе-машины X8». Во избе- жание опасностей, прежде всего, прочтите указания по тех- нике безопасности и предупреждения и обязательно соблю- дайте их.

«Индикация на дисплее»


Условие:
«Декальц. машины»

1




«Удаление накипи»

2



3




«Опустошть поддон для гсбора воды»


4




5



6



7




8




«Добавьте ср-во от накипи»


9



10




11



12



13




«Кофе-машина удаляет накипь»
«Опустошть поддон для гсбора воды»

14



15




16




«Наполните бак для воды»

17



18




JURA Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten, www.jura.com

19



20




«Кофе-машина удаляет накипь»
«Опустошть поддон для гсбора воды»

21



22



23

