Рис.1






Рис.2









Рис.3




| Модель | Рис. | L, мм | a, мм |
|---|---|---|---|
| ЗВН-С(Б,Л)-2-500.1000.500-02 | 1 | 500 | – |
| ЗВН-С(Б,Л)-2-800.1000.500-02 | 2 | 800 | – |
| ЗВН-С(Б,Л)-2-1000.1000.500-02 | | 1000 | – |
| ЗВН-С(Б,Л)-2-1200.1000.500-02 | | 1200 | – |
| ЗВН-С(Б,Л)-2-1400.1000.500-02 | | 1400 | – |
| ЗВН-С(Б,Л)-2-1600.1000.500-02 | | 1600 | – |
| ЗВН-С(Б,Л)-2-1800.1000.500-02 | 3 | 1800 | 900 |
| ЗВН-С(Б,Л)-2-2000.1000.500-02 | | 2000 | 1000 |